

# Объект:

- Золото добывающая компания
- АО «АК «Алтыналмас» м. Аксу-1
- Гуммировка насоса АН40;

# Вид проводимых работ:

- Ремонт насоса АН40
  - -Подготовка поверхности для нанесения;
  - -Нанесение компаунда Fourthane RED;

TOO "Lucrum Asia" + 7 (727) 225-79-41 info@lucrumasia.kz www.lucrumasia.kz 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамакаева 254 В/12, бизнес центр Lucrum



050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамакаева 254 В/12, бизнес центр Lucrum

### Основные данные

Участок	Насос Ан40
Длина	20 CM
Ширина	4 CM

## Используемый материал для восстановления насоса

Материал исполнения	Fourthane RED
Время застывания материала	1 час
Возможность ввода в эксплуатацию после нанесения	1 час
Затраченное количество компаунда на 20 см	1 комплект

Специалисты TOO «Lucrum Asia» с 28.07.2023 приступили к ремонту.

No	Наименование работы	Затраченное время
1	Подготовка поверхности для нанесения компаунда	20 минут
2	Нанесение компаунда Fourthane RED	20 минут
3	Общее количество затраченного времени на ремонт	40 мин

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамакаева 254 В/12, бизнес центр Lucrum

# Фотографий до ремонта



050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамакаева 254 В/12, бизнес центр Lucrum

# Фотографий после ремонта



050008, Республи Казахстан, г. Алма ул. Жамакаева 254 В/ бизнес центр Lucrum

#### Заключительный акт

# применения двухкомпонентной смолы Fourthane Red для локального восстановления гуммировки насоса АН40, на участке АО «АК «Алтыналмас»

28 августа 2023 г.	м. Аксу 1
Комиссия в составе:	
Начальник УОРОП Аксу КГ. АО «АК «Алтыналмас» - Оспанов Е.О	
Инженер-механик Аксу КГ. АО «АК «Алтыналмас» Джолдибаев К.М	
Директор ТОО «Lucrum Asia» - Степанов К. В	
Согласно проводимым опытно-промышленным испытаниям по ремонту и восс гуммировки насоса АН40, были выполнены работы по ремонту насоса с приме Fourthane Red LB с целью увеличения срока его службы.	
Описание работ:	
1.Проведен диагностический осмотр насоса с целью определения текущего соснеобходимых работ.	и кинкот
2. Произведено очищение поверхности и подготовку для нанесения компаунда	Fourthane Red LB.
3. Нанесен компаунд Fourthane Red LB на поверхность насоса в соответствии с производителя.	рекомендациями
4.Проведен контроль качества нанесения и высыхания компаунда Fourthane Re	d LB.
5. Осуществлено тестирование насоса после проведения ремонтных работ.	

## Комиссия приняла ремонт по следующим параметрам:

Площадь участка: Длина 20 см, Ширина 4 см;

Расход материала: 1 комплект;


Трудоемкость: Затраты времени на установку Fourthane Red составило 30 минут – 1 человек.


Примечеание: фотографий до и после восстановления насоса АН40 будут в приложении №1.



050008, Республин Казахстан, г. Алма ул. Жамакаева 254 В/ бизнес центр Lucium Приложение №1

Фотографий до восстановления насоса АН40







050008, Республик Казахстан, г. Алмат ул. Жамакаева 254 В/1 бизнес центр Lucrum Приложение №1

Фотографий после восстановления насоса АН40









050008, Республин Казахстан, г. Алмат ул. Жамакаева 254 В/ бизнес центр Lucrum Приложение №1

Фотографий насоса АН40 после 1 месяца эксплуатации







050008, Республи Казахстан, г. Алма ул. Жамакаева 254 В/ бизнес центр Lucrum

#### Заключение:

Промышленные испытания двухкомпонентной смолы Fourthane Red LB в условиях АО «АК «Алтыналмас», завершилось положительно. Состав, который был нанесен 28.07.2023г. на поврежденные участки гуммировки насоса АН40, прослужил заявленный срок службы (один месяц) и находиться в работе по 29.09.2023, тем самым увеличил срок ходимости насоса в два раза. На данный момент замечаний и нареканий не выявлено.

Fourthane Red - пригоден для локального восстановления гуммировки насоса AH40 в условиях AO «АК «Алтыналмас».

Директор TOO «Lucrum Asia» - Степанов К. В.\_