



### Объект:

- Предприятие по добыче медной руды
- ТОО «Корпорация «Казахмыс» КД-2
- Транспортная конвейерная лента В-2000

### Вид проводимых работ:

- Ремонт транспортной конвейерной ленты с компаундом Fourthane RED:
  - Подготовка поверхности для нанесения;
  - Нанесение компаунда Fourthane RED;

### Основные данные


Тип ленты	В-2000
Вид пореза	Сквозной, продольный
Длина пореза	38 м
Расстояние пореза	От 25-35 мм



### Используемый материал для восстановления конвейерной ленты

Материал исполнения	Fourthane RED
Время застывания материала	1 час
Возможность ввода в эксплуатацию после нанесения	1-2 час
Необходимый срок службы (лет, мес., дней)	2-3 мес.
Затраченное количество компаунда на <b>38м</b> разрыва	<b>32 комплектов</b>


**Фотографий разрыва ленты**



Специалисты ТОО «Lucrum Asia» с 04.11.2022 приступили к ремонту конвейерной ленты.

№	Наименование работы	Затраченное время
1	Демонтаж соединителя конвейерной ленты	1 часа
2	Подготовка поверхности конвейерной ленты для нанесения компаунда	4 часов
3	Нанесение компаунда Fourthane RED	3 часов
4	Общее количество затраченного времени на ремонт конвейерной ленты <b>38м</b>	<b>8 часов</b>

**Транспортерная лента после восстановления**



**АКТ**  
**восстановление сквозного порыва конвейерной ленты продуктом «Fourthane Red» на конвейере В-2000 № 1Т, КД-2 ЖОФ № 1,2,3 ТОО «Корпорация «Казахмыс»**

От 04 ноября 2022 г.

г. Жезказган

Комиссия в составе:

Бурибаев М. Е. – Директор ЖОФ 1,2,3

Омаров Н. Ж. – Заместитель главного механика ЖОФ № 1,2,3

Дюсенов Т. Е. – Начальник КД2

Досанов А. Р. – Старший механик КД2

Глеубергенов А.С. – Мастер технологического оборудование КД-2

Степанов К. В – Директора ТОО «Lucrum Asia»

Составила настоящий акт по восстановлению сквозного порыва конвейерной ленты В-2000, толщиной 25мм, длина порыва 38 м., продуктом Fourthane Red в количестве 45 комплектов на конвейере В-2000 №1Т, КД-2 ЖОФ 1,2,3. Данный вид работ был произведен в течении 9 часов.

Комиссия приняла восстановленную ленту по следующим характеристикам:  
Внешнее состояние: порыв транспортной ленты длиной 38 м. восстановлен.  
Внешнее состояние стыков: удовлетворительное  
Ширина восстановленного порыва: от 25-35 мм.  
Длина порыва: 38 метров

Комиссия не имеет претензий к состоянию восстановленной ленты и примененному материалу на момент запуска ленты.

Примечание: Контрольные замеры осуществляются раз в 10 дней специалистами КД-2 ЖОФ №1,2,3, в присутствии представителя ТОО «Lucrum Asia» или же без его присутствия, с нанесением записей результатов замеров в агрегатный журнал.

Директор ЖОФ 1,2,3




М.Е. Бурибаев

Заместитель главного механика ЖОФ № 1,2,3



Омаров Н.Ж.

Начальник КД2



Т.Е. Дюсенов

Старший механик КД2



А.Р. Досанов

Мастер тех.оборуд. КД-2



А.С. Глеубергенов

Директор  
ТОО «Lucrum Asia»



Степанов К. В.