

Объект:

- Предприятие по добыче золота
- АО «АК Алтыналмас»
- Конвейерная лента на конвейере 120-CV-01

Вид проводимых работ:

- Ремонт транспортной конвейерной ленты с компаундом Fourthane RED:
 - Подготовка поверхности для нанесения;
 - Нанесение компаунда Fourthane RED;

Основные данные

Тип ленты	120-CV-01
Вид пореза	Сквозной, продольный
Длина пореза	25 см
Ширина пореза	От 10-15 см

Используемый материал для восстановления конвейерной ленты

Материал исполнения	Fourthane RED
Время застывания материала	40 мин - 1 час
Возможность ввода в эксплуатацию после нанесения	+1 час
Необходимый срок службы (лет, мес., дней)	2-3 мес.
Затраченное количество компаунда на 25 см разрыва	2 комплект



Фотографий разрыва ленты



Специалисты ТОО «Lucrum Asia» с 05.05.2023 приступили к ремонту конвейерной ленты.

№	Наименование работы	Затраченное время
1	Подготовка поверхности конвейерной ленты для нанесения компаунда	20 мин
2	Нанесение компаунда Fourthane RED	10 мин
3	Полимеризация компаунда Fourthane RED	До 60 мин
4	Общее количество затраченного времени на ремонт пореза конвейерной ленты 25*15 см	90 мин

Транспортерная лента после восстановления



АКТ

установки двухкомпонентной смолы Fourthane RED для локального восстановления конвейерной ленты на конвейере 120-CV-01, на участке АО «Алтыналмас»

05 май 2023 г.

м. Пустынное


Комиссия в составе:

Начальник УОРОП Долинное – Амзеев С.Т.

Технолог АО «Алтыналмас» - Сейтханов Б.

Директор ТОО «Lucrum Asia» - Степанов К. В.

Комиссия составила настоящий акт о локальном восстановлений конвейерной ленты, на конвейере 120- CV- 01 с помощью продукции **Fourthane RED** в количестве 2 комплектов.



Площадь участка: длина 25см, ширина после раскроя 16см, сквозной порыв.
Расход материала: Fourthane RED – 2 комплектов.
Трудоемкость: 1 чел/ 1 час 30 минут

Примечание:

Контрольные замеры участка **120- CV- 01** будут произведены 05.06.2023 представителем АО «Алтыналмас», в присутствии представителя ТОО «Lucrum Asia» или же без его присутствия, при письменном заявлении о принятии результатов замеров, сделанных представителем АО «Алтыналмас». По замерам сторонами составляется и подписывается соответствующий акт осмотра.